





TDK Corporation


## HHM17152A1

Número de pieza:	HHM17152A1
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Descripción del producto	BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603
Hojas de datos:	 <a href="#">HHM17152A1.pdf</a>
Estado de RoHS	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

### Especificaciones de HHM17152A1

NÚMERO DE PIEZA	HHM17152A1
FABRICANTE	TDK Corporation
DESCRIPCIÓN	BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
FICHA DE DATOS	 <a href="#">HHM17152A1.pdf</a>
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO (MIN)	-
DIFERENCIA DE FASE	180° ±10°
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	0603 (1608 Metric)
OTROS NOMBRES	445-174294-2
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
TIEMPO DE ENTREGA ESTÁNDAR DEL FABRICANTE	12 Weeks
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX)	1.2dB
IMPEDANCIA - DESEQUILIBRADO / BALANCED	50 / 100 Ohm
RANGO DE FRECUENCIA	698MHz ~ 894MHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Balun 698MHz ~ 894MHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

### Tags relacionados

TDK Corporation HHM17152A1	Distribuidor HHM17152A1	Proveedor HHM17152A1
Precio HHM17152A1	HHM17152A1 Imágenes	Imagen HHM17152A1
Hoja de datos PDF HHM17152A1	HHM17152A1 Descargar hoja de datos	Hoja de datos HHM17152A1
Stock HHM17152A1	Compra HHM17152A1	Comprar TDK Corporation HHM17152A1
TDK Corporation HHM17152A1	Proveedor TDK Corporation	Distribuidor TDK Corporation
TDK Corporation HHM17152A1		

### Productos relacionados

 <p><b>HHM1726N1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17168B1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17146A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17165A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1715E1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1711Q1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17139B1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17125D1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17139B2</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17153A2</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17166A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17144A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>