





MaxBotix Inc.


MB7554-800

Número de pieza:	MB7554-800
Fabricante / Marca:	MaxBotix Inc.
Descripción del producto	ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
Hojas de datos:	 MB7554-800.pdf
Estado de RoHS	 RoHS
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.













Especificaciones de MB7554-800

NÚMERO DE PIEZA	MB7554-800
FABRICANTE	MaxBotix Inc.
DESCRIPCIÓN	ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	RoHS
FICHA DE DATOS	 MB7554-800.pdf
TENSIÓN - CALIFICACIÓN	2.5 V ~ 5.5 V
SERIE	SCXL-MaxSonar-WRS
ESTADO ROHS	RoHS Compliant
EMBALAJE	Bulk
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-40°C ~ 65°C (TA)
TIEMPO DE ENTREGA ESTÁNDAR DEL FABRICANTE	2 Weeks
FRECUENCIA	42kHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	Ultrasonic Sensor 42kHz
ÁNGULO DE HAZ	23°

Tags relacionados

MaxBotix Inc. MB7554-800	Distribuidor MB7554-800	Proveedor MB7554-800
Precio MB7554-800	MB7554-800 Imágenes	Imagen MB7554-800
Hoja de datos PDF MB7554-800	MB7554-800 Descargar hoja de datos	Hoja de datos MB7554-800
Stock MB7554-800	Compra MB7554-800	Comprar MaxBotix Inc. MB7554-800
MaxBotix Inc. MB7554-800	Proveedor MaxBotix Inc.	Distribuidor MaxBotix Inc.
MaxBotix Inc. MB7554-800		

Productos relacionados

 <p>MB7554-821 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>MB7554-820 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>MB7554-111 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>MB7554-121 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>MB7554-830 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>MB7554-110 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>MB7554-801 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>MB7554-130 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>MB7554-120 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>MB7554-131 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>MB7554-811 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>MB7554-810 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descripción: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR En stock: Out stock RFQ</p>