

2450BM14G0011T

Número de pieza:

2450BM14G0011T

Fabricante / Marca:

Johanson Technology

Descripción del producto

BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603

Hojas de datos:

 2450BM14G0011T.pdf

Estado de RoHS

 Sin plomo / Cumple con RoHS

Nave de

Hong Kong


Manera del envío

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.













Especificaciones de 2450BM14G0011T

NÚMERO DE PIEZA	2450BM14G0011T
FABRICANTE	Johanson Technology
DESCRIPCIÓN	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
FICHA DE DATOS	 2450BM14G0011T.pdf
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO (MIN)	9.5dB
DIFERENCIA DE FASE	180° ±10°
EMBALAJE	Cut Tape (CT)
PAQUETE / CUBIERTA	0603 (1608 Metric)
OTROS NOMBRES	712-1620-1
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
TIEMPO DE ENTREGA ESTÁNDAR DEL FABRICANTE	11 Weeks
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX)	1.5dB
IMPEDANCIA - DESEQUILIBRADO / BALANCED	50 / - Ohm
RANGO DE FRECUENCIA	2.4GHz ~ 2.5GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / - Ohm 0603 (1608 Metric)

Tags relacionados

Johanson Technology 2450BM14G0011T	Distribuidor 2450BM14G0011T	Proveedor 2450BM14G0011T
Precio 2450BM14G0011T	2450BM14G0011T Imágenes	Imagen 2450BM14G0011T
Hoja de datos PDF 2450BM14G0011T	2450BM14G0011T Descargar hoja de datos	Hoja de datos 2450BM14G0011T
Stock 2450BM14G0011T	Compra 2450BM14G0011T	Comprar Johanson Technology 2450BM14G0011T
Johanson Technology 2450BM14G0011T	Proveedor Johanson Technology	Distribuidor Johanson Technology
Johanson Technology 2450BM14G0011T	Johanson 2450BM14G0011T	Johanson Technology Inc. 2450BM14G0011T

Productos relacionados

 <p>2450BM14A0004T Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN MATCHED EIA0603 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BM15A0002E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BM14A0002T Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BM08B0003T Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 5SMD En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BM14E0007T Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BM15B0002E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BM14B0001T Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.45 GHZ TI CC2430 0603 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BM14E0003T Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BM15B0003E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BM15B0009E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BM15A0006E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.45GHZ STLC2690 MATCHED En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BM15A0015E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>