




2450FB15L0001E

Número de pieza:	2450FB15L0001E
Fabricante / Marca:	Johanson Technology
Descripción del producto	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805
Hojas de datos:	PDF 2450FB15L0001E.pdf
Estado de RoHS	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.













Especificaciones de 2450FB15L0001E

NÚMERO DE PIEZA	2450FB15L0001E
FABRICANTE	Johanson Technology
DESCRIPCIÓN	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
FICHA DE DATOS	PDF 2450FB15L0001E.pdf
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO (MIN)	9.5dB
DIFERENCIA DE FASE	180° ±10°
EMBALAJE	Original-Reel®
PAQUETE / CUBIERTA	0805 (2012 Metric)
OTROS NOMBRES	712-1538-6
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
TIEMPO DE ENTREGA ESTÁNDAR DEL FABRICANTE	11 Weeks
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX)	1.5dB
IMPEDANCIA - DESEQUILIBRADO / BALANCED	50 / - Ohm
RANGO DE FRECUENCIA	2.4GHz ~ 2.5GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / - Ohm 0805 (2012 Metric)

Tags relacionados

Johanson Technology 2450FB15L0001E	Distribuidor 2450FB15L0001E	Proveedor 2450FB15L0001E
Precio 2450FB15L0001E	2450FB15L0001E Imágenes	Imagen 2450FB15L0001E
Hoja de datos PDF 2450FB15L0001E	2450FB15L0001E Descargar hoja de datos	Hoja de datos 2450FB15L0001E
Stock 2450FB15L0001E	Compra 2450FB15L0001E	Comprar Johanson Technology 2450FB15L0001E
Johanson Technology 2450FB15L0001E	Proveedor Johanson Technology	Distribuidor Johanson Technology
Johanson Technology 2450FB15L0001E	Johanson 2450FB15L0001E	Johanson Technology Inc. 2450FB15L0001E

Productos relacionados

 <p>2450FB15K0001E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>2450FB15B0100E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>2450FB15A050E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>2450FB39B100E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>2450FB39C100E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>2450FB15K0005E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>2450FB15K0002E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>2450FB15K0008E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>2450FB15M0001E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>2450FB39A0150E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/150 1008 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>2450FB39D0100E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>2450FB39K0001E Fabricantes: Johanson Technology Descripción: BALUN-BPF COMBO CSR 2.45GHZ 1:1 En stock: Out stock RFQ</p>